

① シーリングライトがローゼットに取付かない。＜増改アダプタ取付による改善方法＞

【現象】 アダプタ付きの機種でランプ本体が天井に当たり上に押し上げられずL字金具が穴に入らない、入っても回らない。

アダプタなしのシーリングライト(5.0や5.0CFなど)が天井に当たりスポンジが邪魔しL字金具が穴に入らない、入っても回らない。

【対応】 増改アダプタ1型の取付を案内




① 出しろ10mm未満のローゼットの場合



② 出しろ18mmの角型引掛けシーリングの場合 (中央に突起が出てる物)

増改アダプタ1型



③ ネジが露出している角型引掛け シーリングの場合



天井とシーリングライト本体に隙間が生じますが
すき間テープを貼って埋めます。
